



十管区水路通報

第 10 号

(令和3年3月5日～11日 掲載分)


- 第 171項 九州西岸 - 天草上島、姫戸港付近 灯復旧
- 第 172項 九州南岸 - 鹿児島湾、根占港 浮棧橋存在
- 第 173項 九州西岸 - 八代港 掘下げ作業終了
- 第 174項 九州西岸 - 八代港 掘下げ作業等終了
- 第 175項 九州東岸 - 志布志港 離岸堤延長
- 第 176項 九州東岸 - 油津港南西方、大堂津漁港 防波堤改良工事
- 第 177項 南西諸島 - 種子島西岸 照明弾発射訓練

★ 3年171項 九州西岸 - 天草上島、姫戸港付近 灯復旧

(十管区水路通報2年43号659項削除)

下記位置の黄色灯は復旧した

位置 32-26-20N 130-25-11E
 海図 W170-W174
 出所 熊本海上保安部




★ 3年172項 九州南岸 - 鹿児島湾、根占港 浮棧橋存在

浮棧橋が存在する。

位置 2地点を結ぶ線上、幅3m

- (1) 31-12-59.7N 130-45-43.1E(岸線上)
- (2) 31-12-59.3N 130-45-44.2E(岸線上)

海 図 W 1 4 7 4 (根占港)
出 所 十本部海洋情報部



★ 3年173項 九州西岸 - 八代港 掘下げ作業終了

(十管区水路通報3年2号37項削除)

掘下げ作業は終了した。

海 図 W 1 2 4 3 - W 1 7 0
出 所 八代港長

★ 3年174項 九州西岸 - 八代港 掘下げ作業等終了

(十管区水路通報3年5号89項削除)

掘下げ作業及び深淺測量は終了した。

海 図 W 1 2 4 3
出 所 八代港長

★ 3年175項 九州東岸 - 志布志港 離岸堤延長

(十管区水路通報2年44号680項削除)

下記のとおり離岸堤が延長された。

位 置 2地点を結ぶ線上(幅約9m)


(1) 31-28-25.7N 131-06-50.0E

(2) 31-28-25.9N 131-06-52.3E(離岸堤先端)

備 考 消波ブロック製

海 図 W 1 2 5 7

出 所 十本部海洋情報部




★3年176項 九州東岸 - 油津港南西方、大堂津漁港 防波堤改良工事

(十管区水路通報3年2号32項関連)

潜潜水士及び作業船による防波堤改良工事が実施される。

期 間 令和3年3月15日～7月11日、日出～日没
 区 域 31-33-24N 131-23-12E付近
 備 考 潜水作業中、国際信号旗「A旗」を掲揚
 付近に警戒船を配置
 海 図 W181 (油津港及外浦港)
 出 所 宮崎海上保安部



★3年177項 南西諸島 - 種子島西岸 照明弾発射訓練

巡視船による照明弾発射訓練が実施される。

期 間 令和3年3月18日、0900～1130
 区 域 30-40.0N 130-55.0E を中心とする半径1海里の円内

備考
海図
出所

訓練中、紅色閃光灯を点灯し、国際信号旗「UY」を掲揚
W1221-JP1221-W157-W180-W182A
種子島海上保安署

