

令和7年3月7日

第六管区海上保安本部

【目次】

第90項	瀬戸内海 西条港北東方	灯付浮標復旧
第91項	瀬戸内海 堀江湾	魚礁設置
第92項	瀬戸内海 松山港	工事中岸壁存在等
第93項	瀬戸内海 広島港、第1区	工事中岸壁存在
第94項	瀬戸内海 広島港、第3区	潜水作業

◎ 令和6年3月29日から、年間を通して定期的に実施される小型船操縦訓練、ヨット等レース練習区域については、第六管区海上保安本部海洋情報部HPの下記インターネットアドレスにて掲載しています。

○小型船操縦訓練区域、ヨット等レース及び練習区域

<https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/tuho/teirei/teirei.html>



◎ 水路測量の実施予定については、第六管区海上保安本部海洋情報部HPの下記インターネットアドレスにて掲載しています。

○水路測量公示

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/kanri/koji_6kan.html



◎ この通報の位置情報は「世界測地系WGS-84」です。

◎ この通報はインターネット、電子メール（インターネットで登録）で配信しています。


また、航行警報もインターネットで入手できます。

インターネットアドレス <https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/>

◎ 情報の通知について

航海上重要な事項（航路標識の異変、航路障害物の存在等）及び水路図誌の内容と相違する事柄に気付かれた方は、第六管区海上保安本部又は海上保安部署等に連絡をお願いいたします。

◎ 水路通報に関するお問い合わせは第六管区海上保安本部[電話(082)251-5111(内線2515)]まで。



～ 海の事件・事故は 118番へ ～


★7年90項 瀬戸内海 — 西条港北東方 灯付浮標復旧

六管区水路通報6年43号423項削除

位置 33-58-20N 133-11-40E (緑色灯付円柱形浮標)

海図 W1236

出所 今治海上保安部




★7年91項 瀬戸内海 — 堀江湾 魚礁設置

位置 33-54-18.2N 132-43-55.8E

備考 鋼製、高さ約2.2m、11基

海図 W164-W141-JP141

出所 第六管区海上保安本部



★7年92項 瀬戸内海 — 松山港、第2区 工事中岸壁存在等

六管区水路通報7年6号70項関連

1. 工事中岸壁存在

区域1 2地点を結ぶ線上

(1) 33-50-55.4N 132-41-42.4E

(2) 33-50-54.6N 132-41-43.8E (岸線上)

2. 突堤不存在

区域2 2地点を結ぶ線上


(1) 33-50-54N 132-41-43E

(2) 33-50-54N 132-41-44E (岸線上)

備考 海図記載の黄色灯は撤去されている

海図 W1124

出所 第六管区海上保安本部



★7年93項 瀬戸内海 — 広島港、第1区 工事中岸壁存在

六管区水路通報7年3号21項削除

区域 2地点を結ぶ線上付近


(1) 34-21-21.4N 132-28-36.5E

(2) 34-21-24.2N 132-28-42.7E (岸線角)

備考 杭が存在し、黄色灯で表示

海図 W1112A-JP1112A

出所 第六管区海上保安本部



★7年94項 瀬戸内海 — 広島港、第3区 潜水作業

期間 令和7年3月11日(予備日12日~21日)の日出~日没

位置 34-21-19N 132-21-33E

備考 警戒船を配置

海図 W1112B-JP1112B

出所 広島港長

