


航空機レーザー測深の調査結果から 得られた3D画像(速報)



リーフカレントによる事故が多発している吉原海岸
リーフ切れ目付近の拡大図