

# 大分常設 分~~臨時~~驗潮所基準測定成果

位置：大分市鶴崎廃油処理場内      観測期間：平成2年5月17日      年月日  
 緯度：33°15'46" N.      器種：L.F.T-V No.48598      1/20(縮率)  
 経度：131°41'21" E.      管理者：大分海上保安部

